## 質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社 支社長 長内 和彦

## (工事名) 道央自動車道 美唄 IC 雪氷施設新築工事

## 質問事項と回答

番号	図面番号	質問事項	回 答
番々			7.7
1	設計図 A-9、10	1・2 階に設置される遮音壁ですが、平面詳細図によると点線部	設計図 A-09、A-10 に記載の通り、建屋内の点線部の遮音壁は別途工
	見積項目内訳表	は別途工事と表示されています。	事となります。特記仕様書及び設計図を優先し適正な数量で算定し
	建築工事・雑工事	但し、見積項目内訳表では、遮音壁の数量は 116 m²となって	てください。
	番号 0010 建築工	おり、点線部を含んだ数量と思われます。	
	事・内装工事	遮音壁の設置面積が変わることにより、WD-4 建具やビニルク	
		ロス、幅木等の内装材の数量も変更になると思われますが、ご	
		指示ください。	
	見積項目内訳表	見積項目内訳表では、「鋼矢板工法 L=9000」とありますが、設	見積項目内訳表は参考となりますので、御社の施工計画に基づいて
0	建築工事・取り壊	計図や特記仕様書等で仕様についての記載は無いものと思われ	必要な費用を見積に反映してください。
2	し工事・土工事	ます。	
	番号 0002	仕様等で何か提示いただけるものがあれば、ご教示ください。	
0	設計図 A-21~35	既存詰所の解体ですが、アスベスト含有の情報については、設	事前に確認した結果はありません。
	見積項目内訳表	計図、見積項目内訳表、特記仕様書に特に記載が無いものと思	
	取り壊し工事・撤	われます。	特記仕様書 1-28-5 の通り、事前調査の結果により含有が認められた
	去工事	吹付タイル、床ビニルタイル・シート、石こうボード、スレ	際は、石綿除去作業の追加を監督員から指示する場合があります。な
	特記仕様書 1-28-	ート板等には含有の恐れがあると思われます。	お、これらに要する費用については監督員と受注者とで協議し定め
3	5	事前に確認した情報(分析結果等)がありましたら、ご教示	るものとなります。
		ください。	
		特記仕様書 1-28-5「石綿に関する対応」に記載があり、事前	
		調査の結果により、含有が認められた際には監督員との協議に	
		より、設計変更を行うことと解してよろしいですか。	

复旧につい
<b>事を参照し</b>
·図M-01は
及び設計図
長は参考と
量で算定し
l l
置で