

質問に対する回答書48

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1		盛土場の現状は雑草で覆われた状態ですが、着手時には草刈りされているのでしょうか、もしくは変更協議の対象なのでしょうか？	共通仕様書2-5「伐開除根」に示すとおりです。
2		盛土場は既にそれなりに盛土された状況ですが、現状に20,000m ³ 程の土量を処理すると考えてよいのでしょうか？	本工事の土砂搬出時には盛土がない状態を想定しております。