## 東日本高速道路株式会社 北海道支社 支 社 長 長内 和彦

## 質問書に対する回答

## (工事名) 道東自動車道 新得工事

## 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	橋梁下部工広内川橋の数量総括表(1/108)と配筋図【図面番号	数量明細書に記載の数量が正しい数量となります。
	22/108,58/108】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しい	なお、数量明細書と図面の鉄筋数量の差は場所打杭と一体化した構
	と考えてよろしいでしょうか。	造物フーチング部の帯鉄筋となります。
	【 】内は配筋図、( )内は総括表	
	A-1 橋台_A_D16~D25:【7.471】(8.671)	
	P-3 橋台_A_D16~D25:【59.022】(61.772)	
2	橋梁下部エペンケオタソイ川橋の数量総括表(1/69)と配筋図【図	質問番号1のとおりです。
	面番号38/69】の鉄筋数量に差異がありますが、配筋図が正しいと	
	考えてよろしいでしょうか。	
	【 】内は配筋図、( )内は総括表	
	P-2 橋台_A_D16~D25:【39.287】(41.541)	