

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 新得工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	仮設目隠板工（設置工 A、設置工 B） 仮設目隠板工（設置工 A）および仮設目隠板工（設置工 B）は、設置のみで工事終了後は存置する考えで宜しいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。
2	公告資料：橋梁下部工 広内川橋 数量総括表 閲覧：広内川橋数量総括表 公告資料（橋梁下部工：広内川橋数量総括表[1/108]） 閲覧資料（道東自動車道_広内川橋橋梁構造検討一下部工数量計算書【広内川橋】数量総括表） の数量総括表の数量が一致しておりません。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。	設計図 橋梁下部工（広内川橋） 数量総括表【1/108】を正としてお考えください。 なお、R3.10.6 付け「質問書に対する回答」NO 4 についてもご確認ください。
3	公告資料：橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋（下り線）数量総括表 閲覧：ペンケオタソイ川橋数量総括表（2） 公告資料（橋梁下部工：ペンケオタソイ川橋（下り線）数量総括表[1/69]） 閲覧資料（道東自動車道_ペンケオタソイ川橋橋梁構造検討一下部工数量計算書）【数量総括表（2）】	設計図 橋梁下部工 ペンケオタソイ川橋（下り線） 数量総括表【1/69】を正としてお考えください。

	<p>の数量総括表の数量が一致しておりません。どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。</p>	
4	<p>公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 閲覧資料：道東自動車道_トマム IC～十勝清水 IC 間道路詳細設計 数量計算書 1 工区土量計算書</p> <p>公告資料：設計図 横断図(1)～(37) 閲覧資料：道東自動車道_トマム IC～十勝清水 IC 間道路詳細設計 数量計算書 1 工区土量計算書</p> <p>において、同一測点で発生数量が一致しておりません。どちらが正しいのでしょうか。</p>	<p>設計図 位置図・平面図・縦断図・横断図 横断図(1)～(37)【18/54～54/54】を正としてお考えください。</p>