

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面(訂正) 数量総括表	図面上でJ25-J27の間の横シームの現場溶接の記載があります。しかし数量総括表に記載の現場溶接工において記載のある現場溶接延長279.9mおよび設計成果品の上部工数量計算書の中に記載の279.9mの内訳の中では J25-J27の間の横シームの現場溶接数量が抜けていると思われます。ご確認をお願いします。	12月14日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書、設計図に誤りがありました。 J25-J27の間の横シームの現場溶接数量が含まれておりませんでした。 なお、上記については交付図書を訂正します。