

質問に対する回答について  
工事名)東北自動車道 境橋橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	図面番号 15/133 右上のコンクリート表面処理工 B1 数量表 (上部工 上り線) の合計欄に WJ 工法と記載がありますが、B1 はディスクサンダー工法と思われます。どちらが正しいでしょうか。	図面番号 15/133 右上のコンクリート表面処理工 B1 数量 (上部工上り線) の合計欄にある記載は「WJ 工法」ではなく、正しくは「ディスクサンダー工法」です。 なお、上記については公告図書の一部に不備がありましたので、後日訂正公告を行います。
2	図面番号 132 並びに 133 の規制箇所について、断面交通量をご教示願います。	特記仕様書 1-2 に記載のとおり、5,000 台/日以上の断面交通量となります。
3	コンクリート除去工 コンクリート塊処分費について、特記 P 1 3 再資源化施設へ搬入とありますが、特記 P 2 5 には、コンクリート塊及び汚泥を再資源化施設又は最終処分場へ運搬・処理する費用については別途定める。運搬・処分費用は参考見積範囲に含まないと考えた方が良いでしょうか。	特記仕様書 20-10-4 に記載のとおり、運搬・処分費用は、参考見積範囲に含まれません。