

質問に対する回答について  
工事名) 常磐自動車道 R4 いわき管内はく落対策工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>はく落防止対策工について 図面番号 32/46 「藤原川橋橋梁一般図・(上部工) はく落対策工詳細図」における施工箇所について現地踏査を行ったところ、施工箇所の下部が道路になっておらず、はく落対策が不要と考えられました。当初図面に記載されている箇所は必ず施工を行う必要があるのか、施工箇所が同橋梁内で異なっているのか、または受注後に減工となる可能性があるのか、ご教授願います。</p>	<p>施工箇所が同橋梁内で誤っております。よって、交付図書（設計図）の訂正公告を行います。</p>