

質問に対する回答について

工事名)東北自動車道 R4青森管内橋梁補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	設計図 (67/71) 検査路取替について、取替はボルト等は含まず、床材のみと考えてよろしいでしょうか。見積対象のため詳細な図面等の明示をお願いします。	検査路取替には、床材及びボルト等を含みません。 ボルトナットの寸法については「設計図 67/71 詳細図」に記載しております、M8×30となります。
2	断面修復工の工法 (吹付・左官) について、1月11日付けの質問回答 (番号2) で、「土木共通仕様書 17-9-3 断面修復工 (1) 定義に記載のとおり」とあり、(1) 定義では「左官方法により・・・修復すること」とあります。しかし、(4) 施工では、「構造物施工管理要領 III-3-3-6の規定に従わなければならない。」とあり、構造物施工管理要領 III-3-3-6 施工には、「修復は、施工面積・位置などに応じて左官工法、打込み工法、吹付け工法を適用するものとする。」とあります。断面修復工の施工は、吹付け工法で構わないと考えてよろしいでしょうか。	前回回答のとおり、左官工法となります。 工事着手後の状況により、左官工法以外にて補修を行う場合は別途監督員と協議するものとします。