

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 花巻PAスマートIC ETC設備工事

質問事項と回答

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	金抜設計書 C-3 頁、C-9 頁、C-18 頁、C-24 頁、C-34 頁、C-39 頁、C-47 頁、C-52 頁	金抜設計書では各種支柱の基礎工について周辺監視カメラ、車線外インターホン照明、スピーカ支柱のみの記載となっておりますが、上記以外の基礎工は別途工事で本工事の対象外と考えてよろしいでしょうか。	周辺監視カメラ、車線外インターホン照明、スピーカ支柱以外の基礎工は別途工事で施工するため対象外です。
2	金抜設計書 C-29 頁	工種番号：0708 北上江釣子 IC 料金事務室工事費についてお聞きます。 『内訳番号 03001 機器製作費 車線監視制御装置（映像監視・記録ユニット） 1 台』となっておりますが、『内訳番号 11001 機器据付工 車線監視制御装置（映像監視・記録ユニット） 0 台』となっております。 0 台は 1 台の間違いではないでしょうか？ご確認お願い致します。	内訳番号 11001 機器据付工 車線監視制御装置（映像監視・記録ユニット） 1 台が正しい数量です。金抜設計書を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
3	金抜設計書 C-30 頁	工種番号：0708 北上江釣子 IC 料金事務室工事費についてお聞きます。 『内訳番号 35001 試験調整工 車線監視制御装置（映像監視・記録ユニット） 0 式』は 1 式の間違いではないでしょうか？ご確認お願い致します。	内訳番号 35001 試験調整工 車線監視制御装置（映像監視・記録ユニット） 1 式が正しい数量です。金抜設計書を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
4	設計図 北-15、北-24、北-31、山-15、山-24	設計図の機器配置配線図では一部の配管土工が（本工事）となっておりますが、金抜設計書への記載がありません。配管土工が必要となる箇所の費用は別途協議とし、設計変更の対象になるという考えで宜しいでしょうか。	配管工を金抜設計書に記載しておりませんでした。金抜設計書を訂正いたしますので、訂正公告をご確認ください。
5	金抜設計書	金抜設計書では交通規制工の記載がありませんが、交通規制が必要となった場合には別途協議とし、設計変更の対象となるという考えで宜しいでしょうか。	交通規制を行う予定はありませんが、工事の施工中で必要となった場合は、監督員と協議してください。