

質問に対する回答書31再回答
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|---------------------------------|--|---|
| 7 | 図面 調整池工設計図(11/11) | 調整池工 通水管・放流管構造図において、通水管の材料表に本体の数量が5.41本と記載されておりますが、ヒューム管(B型1種)φ1000の1本当たりの長さは2.43mとなり10m当たり4.12本となります。正しい数量をご教示願います。 | 令和6年4月26日付け質問に対する回答書31において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 調整池工設計図 11/11に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。 |
| 9 | 図面「軟弱地盤対策工 ②工区 動態観測器配置平面図(半自動)」 | 図面「軟弱地盤対策工 ②工区 動態観測器配置平面図(半自動)」には平面図のみが掲載されており断面図が掲載されておりません。他工区と同様に断面図のご提示をお願いいたします。 | 令和6年4月26日付け質問に対する回答書31において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 軟弱地盤対策工設計図 真空圧密工法 ②工区 に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。 |