

質問に対する回答書49再回答  
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
11	図面 附帯工設計図(11/45)	立入防止柵Bの材料表について、立入防止柵の数量が5mになっていますが、10mの誤りではないでしょうか。正しい数量をご教示願います。	令和6年6月5日付け質問に対する回答書49において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 附帯工設計図(11/45) 立入防止柵B 材料表の立入防止柵の数量に誤りがありました。 正しくは、10mとなります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。