

質問書に対する再回答①

件名) 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

| 番号 | 質問箇所  | 質問事項  | 回答  |
|----|---|---|---|
| 1  | 付替市道 設計図 49/62<br>雨水管改修 (2)<br>P(H)-2-φ0.60 材料表 | P(H)-2-φ0.60 の数量が5.0本と有りますが、標準長さは2.43mなので10m÷2.43m=4.12本では無いのでしょうか、ご確認をお願いします。  | 令和6年5月31日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。<br>設計図 付替市道49/62に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正します。   |
| 2  | 金抜設計書<br>番号 55 項目番号 5-(3)<br>集水ます Type A        | 数量総括表(2/3)に外回りパーキングエリアに1箇所と記載が有りますが、設計図面パーキングエリア拡張部 1/64 記号説明書に集水ます Dc-a-b-c 用301 の記載が有りますが、6/64 用排水系統図(2)(外回り) の図中では Dc-a-b-cが確認できません、60/64 点検路改良 図中の数量表にType Aとの記載が有りますが規格・寸法がDc <sup>^</sup> -0.50-0.50-0.50 と記載されており記号説明書及び用301と整合が取れません、正しい規格・寸法についてご教示ください。 | 令和6年5月31日付け質問書に対する回答①において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。<br>設計図 パーキングエリア拡張部60/64に示すとおり、集水ますTypeAはDc <sup>^</sup> -0.50-0.50-0.50であり、記号説明表の用302に該当します。<br>なお、設計図 パーキングエリア拡張部6/64に誤りがありました。<br>上記については交付図書を訂正します。 |