

令和3年6月25日
東日本高速道路株式会社
関東支社

E14 館山自動車道 上り線 木更津北IC付近 高速道路上でのアスファルト乳剤飛散について

E14 館山自動車道(以下「館山道」) 上り線 木更津北インターチェンジ(以下「IC」)付近において、令和3年6月24日(木)12時～14時頃、関東支社発注の舗装工事に使用していたアスファルト乳剤※が降雨により通行車線側(走行車線)に流出する事象が発生しました。

当該事象によりお客さまの車両に乳剤が付着した恐れがあることから、お知らせします。

1. 当該事象の対応

当該区間を通行したお客さま車両について、アスファルト乳剤のタイヤへの付着や、巻き上げられたことによるボディへの付着等が想定されます。

車両に乳剤が付着したと考えられるお客さまは、以下の問い合わせ先にお申し出ください。走行記録等を確認させていただいた上で適切に対応致します。

ご迷惑をおかけしたお客さまには深くお詫び申し上げます。

2. 発生概要

追越車線側の舗装補修の際、切削した舗装面にアスファルト乳剤を散布した後、ゲリラ豪雨があったため、走行車線側にアスファルト乳剤混じりの雨水が一部流出したものです。

3. 発生場所

館山道 上り線 木更津北IC付近 60.4kp～60.6kp

4. 発生日時

令和3年6月24日(木) 12時～14時頃

5. 工事名

館山自動車道 市原管内舗装補修工事

6. 工事受注者


前田道路株式会社 東京支店(東京都港区白金台五丁目22番12号)

※アスファルトに乳化剤を加え、機械的に水中分散させて液体状にしたもの。

お問い合わせ先

NEXCO東日本 お客さまセンター(24時間)
TEL:0570-024-024 または 03-5308-2424

【位置図】



【路面状況(舗設完了後)】