

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 富岡～坂城間舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	施工標準横断図(4)について	野上川橋2工区及び神農原西橋2工区の設定幅員4.25m及び各項目数量と、施工標準横断図(4)橋梁部(1)記載の幅員 $(3.50+w2(1.25))=4.75m$ と違いがありますが、数量表記載数値を正としてよろしいでしょうか。	5/11付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図「施工標準横断図(4)」に記載の数量表については、野上川橋2工区(W2=0.75)、神農原西橋2工区(W2=0.75)、北野牧第一橋1工区(W1=1.20)、北野牧第一橋2工区(W2=0.70)が正となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。