

首都圏中央連絡自動車道 新利根川橋(下部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 24-10-3 室内配合試験	地盤改良工の室内配合試験の種類、数量をご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	特記仕様書 24-6-1(6)支払い	SC杭には運搬があり、PHC杭には運搬がありません。一般的に既製杭の材料単価は現場渡しだと思いますが、SC杭の運搬の支払いはどこからの運搬のことを指しているのでしょうか。ご教示下さい。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	図面番号199、200、201～203 橋脚仮設構造物計画図 P31、32、34～36	数量表の補強板継手部の備考欄にスクラップと記載がありますが、鋼矢板は引抜かないでの、補強板継手部は撤去できないと思われます。補強板継手部のスクラップ費は計上しないと考えてよろしいでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	図面番号216 P48橋脚仮設構造物計画図	数量表の鋼矢板のスクラップ数量ですが、120枚ではなく108枚なので、 $108 \times 0.5 \times 60\text{kg} = 3.24\text{t}$ ではないでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。