

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 帯広管内橋梁補修工事

## 質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	設計図 2/79 数量総括表(1)下音更橋 断面修復工 A 53.6L の記載ですが、 設計図 21/79 構造物保全工詳細図 下音更橋では断面修復工 D 53.6L の記載となっています。どちらが正しいかご教示願います。	数量総括表の断面修復工 A が正となります。	

以 上