

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	設計書 4/42 数量表(3) 8-9 工区の切削オーバーレイ工 A-2(Y)と打換工 B(Y)の設計数量が 202.4 m ² ずつ計上されていますが、区間延長が 23m で、幅員が 4.000m と記載ありますので、計算すると 92.0 m ² となります。設計面積か幅員かどちらかに間違いがないでしょうか、ご教示ください。	正しい幅員は 8.800m となります。 上記につきましては交付図書を訂正いたします。	

以 上