質問書に対する回答

件名) 千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築工事

No	質問事項	回 答
1		特記仕様書1-7-5に記載の設備移設は、図面番号D-06及び内訳に記載のものとは異なります。図面番号D-06及び内訳に記載の自家発電設備については特記仕様書1-18に記載のものになり、既存メーカーでなければ実施できない作業とは考えていません。
2	図IA-08 接地設備及び空中線設備において専門業者にて作業を行う必要があります。設計見 積メーカー等ありましたら会社名の提供願います。	特定のメーカーでなければ実施できない作業とは考えていません。