

首都圏中央連絡自動車道 江戸崎橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
4	下部工設計図P204 江戸崎橋(Ⅱ期線) A2橋台土留工詳細図(その1)	鋼矢板Ⅳ型 L16.5mについて、側面図1-1には切断の引き出し線がありますが、土留工数量集計表に「スクラップ分を含む」や切断延長の記載がありません。切断の引き出し線はないものとして積算すればよろしいでしょうか。	2月24日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 下部工設計図に誤りがありました。 なお、上記について交付図書を訂正いたします。