

東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋(鋼上部工)南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
6	<ul style="list-style-type: none"> ・特記仕様書 ・位置図(その2) 	<p>特記仕様書9-5(3)道路閉鎖にて、国道298号サービス道路(外周り)をヤード整備および上部工の架設(Bランプ)で封鎖する旨、記載がありますが、設計図の位置図(その2)を参照すると、Bランプ施工時は、国道298号サービス道路(内周り)を封鎖するものと考えます。正しくは、国道298号サービス道路(内周り)を令和7年12月～令和8年6月に閉鎖するとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>1月11日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。</p>