

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 黒沢工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 28-3 盛土工 TN ズリの積算上の土質分類をご教示願います。	軟岩A相当とお考えください。なお、特記仕様書の記載に不足がありましたので交付図書を訂正致します。後日、訂正公告をご確認ください。(2月24日掲載予定)
2	特記仕様書 28-4 構造物掘削 各項目における積算上の土質分類をご教示願います。また、1つの項目に複数の土質分類が混在する場合は、その項目における土質分類ごとの数量もご提示願います。	閲覧資料を参照ください。
3	黒沢川橋（下り線）A1 橋台構造一般図（その1）（9/90） 正面図及び背面図の右側が法面（1：0.5）及びアンカー工の様な線が記載されています。この法面の詳細についてご教示願います。	設計図（1/7）本線（下り線）37/48～42/48に示す通りです。
4	黒沢川橋（下り線）P3 橋脚深礎杭土留め工図（60/90） 仮設ライナープレート及び補強リングは、撤去しスクラップ処分すると考えてよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	黒沢川橋（下り線）工事用仮棧橋（その1）（1/44） 側面図の左端に「※他工事にて盛土施工」との記載がありますが、黒沢川橋（下り線）P3 橋脚構造一般図 51/90 の施工基面▽214.403 は他工事によりこの施工基面に盛土されていると考えてよろしいでしょうか。また、工事完了後は、この施工基面で引き渡すものと考えてよろしいでしょうか。	その通りお考え下さい。
6	特記仕様書 P23 構造物掘削 普通部 A-2 構造物掘削 普通部 A-2 の作業内容において、黒沢橋 P3 橋脚部とありますが、黒沢川橋 P3 と思われます。黒沢川橋 P3 と読み替えてよろしいか御教示願います。	その通りお考えください。なお、交付図書を訂正致しますので、後日訂正公告をご確認ください。(2月24日掲載予定)

7	<p>特記仕様書 P5 自工区仮置場に関する事項</p> <p>自工区仮置場の施工計画書を提出することになっておりますが、自工区仮置場は既に整備されていると考えてよろしいでしょうか。</p> <p>新たに整備する場合は設計変更の対象となると考えてよろしいか御教示願います。</p>	<p>自工区仮置場については、他工事で整備済みとなります。なお、契約締結後に監督員が自工区仮置場の整備を追加指示した場合は、別途協議事項とお考えください。</p>
8	<p>特記仕様書 P5 関連施設その他との関係 (2)河川・水路関係</p> <p>八掛沢川および黒沢川の河川管理者との河川協議は終わっていると考えてよろしいか御教示願います。</p>	<p>その通りお考えください。</p>
9	<p>設計図 本線(下り線) P1 位置図と設計図 参考図 P11 工事用道路位置平面図</p> <p>自工区仮置場の位置が本線(下り線) P1 位置図では判別できません。設計図 参考図 P11 工事用道路位置平面図にも自工区仮置場の位置を明示してください。</p>	<p>設計図 (7/7) 参考図 11/21 に示す他工事で造成した黒沢川橋工事用道路内における仮橋付近 (STA.78 付近) のヤード部分を想定しております。</p>