

## 質問に対する回答の訂正について

令和5年5月16日付けで行った「秋田自動車道 小荒沢地区道路詳細設計」に係る質問に対する回答について一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

令和5年5月18日

契約責任者

東日本高速道路株式会社  
東北支社長 田仲 博幸

### 【訂正内容】

- ・③質問に対する回答について

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

別 添

正 誤 表

記載内容を次のとおり訂正します。

番号	質問事項	訂正前回答	訂正後回答
2	横断図作成は、上下線分離断面ではないと考えてよろしいでしょうか。また、橋梁・高架は設計しないと考えるよろしいでしょうか。	横断図作成は、単一断面0.45km、分離断面2.33kmが正となります。 公告図書の一部に不備がありましたので訂正いたします。(5月18日掲載予定) また、横断図作成に橋梁・高架も含むものとしてお考え下さい。	横断図作成は、単一断面1.28km、分離断面2.33kmが正となります。 公告図書の一部に不備がありましたので訂正いたします。(5月18日掲載予定) また、横断図作成に橋梁・高架も含むものとしてお考え下さい。