

低入札価格調査の実施概要

契約支社等名 新潟支社
 工事名 北陸自動車道 山王トンネル換気設備更新工事
 調査対象者名 パナソニック環境エンジニアリング株式会社 東日本支店
 調査対象者の住所 東京都港区港南2丁目12番26号

項目	調査結果概要
1. 当該価格で入札した理由	現在、ジェットファン・制御盤の製作予定がなく、製造部門の体制維持を図るために本工事の受注が必須となり、製造部門にて大幅な工場間接費の見直しを行った上、入札を行う経営判断を実施。
2. 対象工事現場付近における手持ち工事の状況	適
3. 対象工事種別関連における手持ち工事の状況	適
4. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連	適
5. 手持ち資材の状況	適
6. 資材購入予定先（購入先と入札者との関係）	適
7. 手持ち機械の状況	適
8. 機械リース元（リース元と入札者との関係）	適
9. 労務者の確保計画	適
10. 建設副産物の搬出計画	不適 （「作成要領で定めている記載要領に示す事項が記載されていない場合」に該当する）
11. 資材等の搬入計画	不適 （「作成要領で定めている記載要領に示す事項が記載されていない場合」に該当する）
12. 品質確保体制	適
13. 安全衛生管理体制	不適 （「設計図書での要求事項を理解して見積を行っていない場合」に該当する。）
14. 上記 1～13 に係る必要な書類の状況	上記 1～13 に記載のとおり
15. 誓約書の提出状況	適
16. 経営状況	《公表しないこととする。》
17. 信用状態	適
18. その他必要な事項	適