

質問に対する回答書59

東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)改築工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	<p>質問に対する回答書52_番号2・4 質問に対する回答書47_番号2 特記仕様書 26-13 地盤改良工</p>	<p>『質問に対する回答書52_番号2・4』において、積算における平均N値区分能力係数(E2)は1.00適用を想定しているにご回答頂いております。この場合、硬質層(層厚3m以下)が有る場合のE2-2は0.0であると推察されます。 地盤改良工の積算に使用した土質柱状図『貸与資料「(工)東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)構造物基礎調査」REPORT0A P78(No.4(H6)、P79(No.1(H6))』(『質問に対する回答書47_番号2』)を参照致しますと、改良対象となる土層には硬質層が存在していると思われませんが、E2-2の値を考慮する必要はありませんでしょうか。 また、地盤改良工施工前に実施するボーリング調査において、硬質層の存在が認められた場合は、協議の対象として頂けますでしょうか。 ご教示下さい。</p>	<p>E2-2の値を考慮する必要はないと想定しております。なお、施工前に実施するボーリング調査においてE2-2による低減を要する平均N値であると認められた場合は、協議の対象となります。</p>