

質問事項に対する回答書⑨

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

| 番号 | 日付    | 資料の種類        | ページ   | 章の番号等 | 質問事項   | 回答   |
|----|-------|--------------|-------|-------|--|--|
| 1  | 10/31 | 設計図(スノーシート編) | 1/217 |       | 均しコンクリート工 D1-1 の数量について、BX-1～BX-25まで25基分の数量に誤りがあると思われませんが、正しい数量をご教示願います。                                      | 均しコンクリート工D1-1の数量に誤りがありました。<br>設計図(函渠工編)1/217に示す数量表の合計数量は411.8m3が正となります。<br>金抜設計書番号65に示すコンクリートD1-1の数量は776m3が正となります。<br>上記については、後日、交付図書を訂正いたします。 |
| 2  | 10/31 | 設計図(スノーシート編) | 1/217 |       | 型枠工Cと型枠工Dの数量について、BX-1～BX-25まで25基分の数量に誤りがあると思われませんが、正しい数量をご教示願います。  | 設計図(函渠工編)1/217に示す型枠工C及び型枠工Dの数量は設計図書のとおりです。   |
| 3  | 10/31 | 設計図(スノーシート編) | 1/217 |       | 基礎材 再生砕石の数量について、BX-1、BX-3、BX-4、BX-8、BX-9、BX-12、BX-16、BX-20、BX-24、BX-25まで10基分の数量に誤りがあると思われませんが、正しい数量をご教示願います。 | BX-1とBX-3の数量に誤りがありました。<br>設計図(函渠工編)1/217に示す数量表の合計数量は732.0m3が正となります。<br>上記については、後日、交付図書を訂正いたします。  |
| 4  | 10/31 | 設計図面(スノーシート) | 1/217 |       | コンクリート工 A1-3(A)、コンクリート工 A1-3(B)の数量について、BX-1～BX-25までの合計数量に誤りがあると思われませんが、正しい数量をご教示願います。                        | R6.10.11当社HP掲載の「質問に対する回答書⑤(番号1)」のとおりです。  |