

質問事項に対する回答書21

(件名)磐越自動車道 黒森山トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
6	11月1日	設計図(土工編)	25/69	補強土壁工詳細図その1(参考図)	材料表中のまき出し、敷均し、締固めの数量について、設計数量で除すと2.0m前後の数量しか計上されていないと思われる。これより背面のまき出し、敷均し、締固めほどの項目に計上すればよいでしょうか。	R6.11.11当社HP掲載の「質問に対する回答書21」において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図(土工編)25/69に示すジオテキスタイル補強土壁工の材料表に誤りがありました。 まき出し、敷均し、締固めの数量について、(左側)は298.6m ³ 、(右側)は471.8m ³ が正となります。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします