

道東自動車道 新得地区地質調査

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 新得地区地質調査

2. 道路名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 上川郡 新得町字新得
(至) 北海道 上川郡 新得町字新得

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

調査ボーリング	70m
標準貫入試験	70回
原位置せん断摩擦試験	4回
孔内水平載荷試験	4回
地下水位観測	2箇所・回
土質試験	41シリーズ
地層地質縦断図作成	0.07Km
調査ボーリング解析	70m

5. 期 間 自 令和 4年 9月 13日 ~ 至 令和 5年 2月 9日 (150日間)

調査等業務名	道東自動車道 新得地区地質調査
--------	-----------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	6,908,408	
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	17.4		
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	40		
調査ボーリング 玉石混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	12.6		
標準貫入試験	回	70		
プレッシャーメータ試験 (孔内水平載荷試験) 中圧	回	4		
地下水位観測 (テスター水位観測)	箇所・回	2		
原位置せん断摩擦試験	回	4		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料0.5kg以下	シリーズ	12		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	4		
土質試験 重金属等分析	シリーズ	1		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
搬入路伐採等	地点	3		
調査孔閉塞	箇所	4		
足場仮設 平坦足場 (高さ0.3m以下)	箇所	2		
足場仮設 傾斜地足場 (30° ~ 45°)	箇所	2		
機械等運搬	式	1		
交通規制 路肩規制 1×1	回	12		
交通費・日当・宿泊費	式	1	845,844	
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1		
国土地盤情報データベース検定	式	1	8,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
諸経費	式	1	3,683,269	
補償費等	式	1	7,164	
有料道路料金費	回	12		
技術業務・直接人件費	式	1	853,849	
実施調査計画 (A)	km	1.48		
地層地質縦断図作成	km	0.07		
調査ボーリング解析	m	70		
技術業務 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	132,000	
技術業務 交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	459,764	
一般管理費等	式	1	771,702	
合計	式	1	13,670,000	